

03.10.2020

פרוטוקול ישיבה מיום 01.10.2020

בעניין מפגעי פסולת ושריפות פסולת
סימוכין: מכתב תלונה מיום 21.09.2020

נוכחים

מו"מ אעבלין: מאמון שיח' אחמד- ראש המועצה, יוסף עותמאן- פקח סביבתי, אנג' חוסין אבו ריא- מנהל מח' תברואה.
משטרת ישראל: סגן ניצב סער שיין - מפקד תחנת משטרה טמרה, סגן ניצב משה שטרית - מפקד תחנת משטרה שפרעם.
כבאות והצלה: סגן טפסר נתן בנשימול - סגן מפקד תחנת כיבוי אש גליל מרכזי.
רשות הטבע והגנים: סמיר חמוד- פקח שטחים פותחים.

נעדרים

משרד הגנת הסביבה מחוז צפון: סאמר סאלח- ראש תחום פיקוח, מישל מור יוסף- מנהל צוות משטרה ירוקה.

סיכום ישיבה

- הוצג המפגע הסביבתי בפני הנוכחים (מצורף בזה מכתב תלונה ששלחה המועצה למשרד הגנת הסביבה מיום 21/09/2020 עם תיאור המיקום והמפגעים הסביבתיים).
- מדובר על השלכת פסולת בשני מוקדים בתחום שיפוט עיריית טמרה- מקוד לשריפת פסולת חוטי פלסטיק להוצאת חוטי נחושת, ומוקד שני לשריפת פסולת שלא מגיעה לאתר קצה מאושר בכוונה לא לשלם אגרות המטנה ומחזור.
- תושבי היישוב אעבלין סובלים מריח חזק ועשן מזה חודשים כל לילה כתוצאה משריפת הפלסטיק והפסולת במקודים אלו.
- הוזמנו לישיבה זו נציגי המשרד להגנת הסביבה אגף המשטרה הירוקה רק אף אחד מהם לא הגיע או הודיע שאינו מתכוון להגיע לישיבה לפני יום הישיבה.
- ראש המועצה דרש מהשותפים לשתף פעולה ולנקוט בכל האמצעים בכדי להפסיק את המפגע הסביבתי הזה.
- נציגי המשטרה של שפרעם וגם טמרה ציינו שאין להם מה לעשות ללא שיתוף הפעולה של המשטרה הירוקה, והם מוכנים לפעול רק צריכים את עזרת והתגייסות המשטרה הירוקה כי זה תחום הפעולה של המשטרה הירוקה.

החלטות

- באחריות מפקד תחנת משטרה טמרה לקבוע ישיבה דחופה בתחנת משטרה טמרה ולזמן אליה נציגי המשרד להגנת הסביבה, לתכנן מבצע אכיפה של שבועיים מעקב ופיקוח אחרי העבריינים ושני המקודים הנ"ל בכדי לתפוס אותם על חם, ולטפל במפגע הסביבתי.

רשם פרוטוקול: אנג' חוסין אבו ריא, מנהל מח' תברואה מו"מ אעבלין



העתקים:

- ד"ר צור גליון, רא"ג איכות אוויר ושינוי אקלים המשרד להגנת הסביבה (@).
מר יוסי בר, מנהל המשטרה הירוקה (@).
מר עבד מחאמיד, סגן מנהל המשטרה הירוקה (@).
גב' דורית זיס, מנהלת מחוז צפון המשרד להגנת הסביבה (@).
ד"ר סיגל בלומנפלד, סגנית מנהלת מחוז צפון המשרד להגנת הסביבה (@).
גב' ריקי שלוש, מרכזת פניות ציבור במחוז צפון המשרד להגנת הסביבה (@).
משטרת ישראל (@).
תחנת כיבוי אש גליל מרכזי @

08.10.2020

הנידון : דו"ח סיור מיום 08.10.2020

בין השעות 11:00 – 13:00

משתתפים בסיור :


יוסף עותמאן – פקח סביבתי
עלי שיח' אחמד – מנהל רישוי עסקים
חוסין אבוריא – מנהל מחלקת תברואה

נקודות לטיפול שעלו בסיור

▪ **מעביר המים בכניסה ראשית של היישוב :**

אזור המעביר חסום ע"י חומר מילוי ואדמה שהצטברה ממי הגשמים משנה שעברה. יש צורך בחפירת אזור המעביר והורדת המפלס עד למפלס אפס עם צינור המעביר לפתיחת הזרימה והרחבת האזור שיקלוט כמות יותר גדולה של מי הגשמים שמצטברים מכל רחבי הכפר. **להמשך טיפול בנושא :** נערכה שיחה עם קבלן הפיתוח "אבראהים ח'ורי" שהתחיל בעבודות הפיתוח בכביש 781, הנ"ל ציין ששימת הטיפול במעביר המים מוטלת עליו ובאחריותו מכיוון שזה בתחום פעילות פיתוח כביש 781 והוא מתכוון להתחיל לעבוד ולטפל בבעייה כבר ביום שני הקרוב. תיאמתי פגישה יחד עם הקבלן ביום שני בשטח להתעכן בתכנית העבודה ולדאוג ליישומה ככל המוקדם לפני גשם ראשון.


תמונות מהשטח :



▪ **חסימות זרימה לאורך נחל איבליים :**

רצועת נחל איבליים חסומה במספר נקודות לכל אורכה, הסיבה העיקרית לחסימות היא גלישת חומר מילוי לרצועת הנחל כתוצאה מהרחבת והרמת אדמות פרטיות על חשבון רצועת הנחל. **להמשך טיפול בנושא :** באותו יום בבוקר נשלח מכתב לרשות הניקוז בשם מועצת אעבלין בכדי שיטפלו בנחל ויערכו סיור משותף בכדי לראות ולהבחין בחסמים בקצועת הנחל.

תמונות מהשטח :




- **השלכות פסולת לאורך דרך חקלאית ראשית המובילה לבקעת אעבלין :**
לאורך הדרך החקלאית מאזור תחנת שאיבת הביוב הראשית עד אתר מחזור צ.פ.ע רואים השלכות של פסולת מכל הסוגים במיוחד פסולת בניין, הפסולת מושלכת בצד הדרך ובמקומות חוסמת את נתיב הדרך.
להמשך טיפול בנושא : 1. יש צורך בהגברת הפיקוח באזור זה ולאכוף עבריינים שנתפסים
2. במידה וקיים תקציב יש להתקין 3-5 מצלמות שייכסו את כל הרצועה ובזה נתפוס או נרתיע את העבריינים.
3. בדיקת אפשרות הוצאת הזמנת עבודה לניקוי מוקד זה.

תמונות מהשטח :



- **השלכות פסולת בצידי דרך חקלאית המובילה לטמרה :**
על גבול תחום שיפוט עם טמרה מושלכת פסולת תעשייתית בצד הדרך החקלאית.
להמשך טיפול בנושא : 1. יש צורך בהגברת הפיקוח באזור זה ולאכוף עבריינים שנתפסים.
2. בדיקת אפשרות הוצאת הזמנת עבודה לניקוי מוקד זה.

תמונות מהשטח :



▪ **ביקור במקום תלונה מאחד התושבים על מפגע פסולת וריח:**
התקבלה במחלקה תלונה מיום 05/10/2020 על מפגע פסולת ליד ביתו של המתלונן, לפי דבריו ערימות הפסולת המושלכות מהוות מפגע חזותי ומפגע ריח ומושכים עכברים ונחשים לביתו. בסיוור שנערך במקום פגשנו את המתלונן והסביר לנו על הבעיה, מדובר בשטח פרטי של שכן שמושלך בו כל מיני פסולת במיוחד פסולת בניה בערימות שהצטברו, מקור הריחות הן מהפסולת הרטובה שמושלכת בין הערימות.
להמשך טיפול בנושא: לאסוף נתונים על בעלי החלקה הנ"ל וכצעד ראשון יש לזמן אותם לישיבה במועצה לבירור הנושא.

תמונות מהשטח:



רשם: אנג' חוסין אבו ריא, מנהל מח' תברואה מו"מ אעבלין